


HK ADA S

Messadapter für Druckspeicher

Measuring adapter for pressure accumulators

HANSA FLEX

Montageanleitung / Assembly instruction



- (1) Füllventil / Füllschraube aus dem Druckspeicher entfernen.
Remove filling valve / filling screw from the accumulator.
- (2) Füllventil / Füllschraube in den Adapter einsetzen.
Insert filling valve / filling screw in the adapter.
- (3) Messanschluss G 1/4" mit Sensor, Manometer oder Blindstopfen versehen.
Connect measuring port G 1/4" with sensor, pressure gauge or blind plug.
- (4) Adapter auf den Druckspeicher montieren.
Mount the adapter on the accumulator.